

# RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE

TECHNIKA SAMOCHODOWA I WYCENA WARTOŚCI POJAZDÓW

Rzecznik samochodowy RS 000862

mgr inż. Mieczysław Muszyński, 08-110 Siedlce, ul. Asanowicza 17/21

0-602 51 70 97

OCENA TECHNICZNA nr 05/14/17

data: 06.04.2017 r.

Zakres oceny: ustalenie stanu technicznego pojazdu.

Zlecniodawca: Starostwo Powiatowe w Siedlcach ul Piłsudskiego 40.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

numer rejestracyjny ..... WS 27489,  
marka ..... MERCEDES,  
model ..... Vito,  
rodzaj ..... samochód dostawczy,  
stan licznika ..... brak możliwości ustalenia,  
pojemność silnika ..... 2151 ccm  
rok produkcji ..... 1998  
numer identyfikacyjny ..... VSA63806413124826,

Ocena pojazdu: na podstawie przeprowadzonych oględzin ustalono następujący stan techniczny pojazdu:

## NADWOZIE:

Powłoka lakierowa zmatowiała, porysowana, miejscowo odbarwiona. Drzwi suwane – zdeformowane, próg prawy i błotnik tylny prawy znaczne ogniska korozji, podsufitka – poplamiona. Kłapa tylna – pocięta. Lampy przednie-odbarwione elementy optyczne. Tapicerka siedzenia kierowcy-porwana pozostała- zawilgocona, wytarta poplamiona. Podłoga ze śladami korozji. Lusterka odbarwione zakwalifikowano do wymiany. Nadwozie kwalifikuje się do lakierowania na całej powierzchni

## SILNIK:

Brak możliwości uruchomienia, ze śladami intensywnej eksploatacji, brakiem konserwacji zapocenie olejowe kadłuba dolnej i górnej części uszczelnienia, osprzęt silnika pokryty nalotem korozyjnym mocno zawilgocony, instalacja elektryczna i elektroniczna do wymiany, komora silnika zanieczyszczona bardzo mocno substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie. pasek klinowy wyeksploatowany, akumulator – złom. Układ wydechowy skorodowany. Silnik zakwalifikowano do remontu kapitalnego.

## Podwozie:

Tarcze kół jezdnych skorodowane. Brak możliwości wykonania oględzin układu kierowniczego, hamulcowego oraz zawieszenia przedniego i tylnego.

Ogumienie: zużyte w 75% zakwalifikowano do wymiany.

**Ocena ogólna** Pojazd wymaga naprawy w zakresie opisanym w ocenie technicznej. Brak dowodu rejestracyjnego i historii pojazdu. Samochód nie był eksploatowany od kilku lat. Domniemam, że część układu kierowniczego, hamulcowego, amortyzatory przednie i tylne

należy wymienić na nowe. Naprawa pojazdu ekonomicznie nieuzasadniona, koszt naprawy znacznie przekroczy wartość rynkową pojazdu . Pojazd kwalifikuje się do recyklingu.

Wartość bazowa pojazdu.

Wartość rynkowa bazowa brutto według notowań w internecie (allegro) pojazdu MERCEDES-BENZ Vito rok produkcji 1998 wynosi 700 PLN.

Uwagi:

1. Rzeczoznawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania oceny pojazdu, a także za skutki wykorzystania niniejszej oceny.
2. Ocena nie może być publikowana bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z autorem treści i formy publikowania (chroniona prawem autorskim).
3. Zadaniem oceny jest określenie stanu technicznego pojazdu a nie jego ceny. Cena powstaje w akcie umowy kupna-sprzedaży (licytacji). Tutaj ten czynnik nie występuje.
4. Rzeczoznawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady materiału oraz braki powstałe po przeprowadzeniu oględzin.



RZECZOWNICTWO SAMOCHODOWE

08-110 Siedlce  
ul. Asanowicza 17/21

WYKONAWCA RZECZOWNICTWA SAMOCHODOWEGO

mgr inż. Mieczysław Muszyński

Certyfikat GDA 1513/03/06

ul. Międzyzdrojska 13, 81-000 Międzyzdroje